



## Tarifa Taller 2021

### Mantenimiento de Reguladores y Jacket, Aqua-Lung / Apeks

Buceo Tótem ampliamos nuestros servicios ofreciendo el mantenimiento de Reguladores de buceo Apeks y Aqua-Lung, siendo Técnicos autorizados.

No somos taller multimarca, pues queremos dar un plus centrándonos en la calidad del montaje.

Nuestro taller en el proceso de mantenimiento o reparación utilizamos herramientas específicas de la marca, limpieza con ultrasonidos, Kit originales y entregamos las piezas sustituidas con fotos de la intervención.

Estamos localizados en el centro de la península, San Martín de Montalbán, Toledo; pudiendo atender de una manera diligente a todo el territorio nacional.

Los precios incluyen mano de obra, limpieza y Kits originales de mantenimiento.

Los precios No incluyen piezas de sustitución y/o recambios no incluidos en los Kits, nos pondremos en contacto con el cliente para generar un presupuesto y obtener su conformidad.

#### **Los modelos los cuales damos servicios:**

Regulador Aqua-Lung Calipso / Titan

Regulador Aqua-Lung Legend + Titan LX / Titan LX 2010 + Core.

Reguladores Apeks 1ª Etapa, US1, US4, UST, DS1, DS4, DST, FST, FSR, TEK3.

Reguladores Apeks 2ª Etapas, AT, ATX, XTX (20, 40, 50, 100, 200)

\* El modelo Mikrom, segunda etapa, no realizamos su mantenimiento, podemos gestionar su envío a los talleres oficiales de Aqua-Lung España.

Los Precios que ves a continuación van con IVA incluido, para cambio de KIT,

Primera Etapa, 50 €

Segunda Etapa. 35 €

Manómetro. 10 €

Jackets Apeks / Aqua-Lung sustitución de Kit. 60 €